

GOLDEN SAFETY RULES


PIZIO S.p.A

Le **GOLDEN SAFETY RULES o REGOLE D'ORO PER LA SICUREZZA** sono l'applicazione di criteri di buona pratica, atti a garantire la salvaguardia dei lavoratori e sono parte integrante della **Politica Integrata HSE di PIZIO S.p.A.**

Con tutte le nostre maestranze e insieme ai nostri subappaltatori e fornitori, cerchiamo di impegnarci per garantire la sicurezza quotidiana negli ambienti di lavoro con un obiettivo comune: **"Zero infortuni"**.

Le nostre **GOLDEN SAFETY RULES**, stabilite sulla base delle norme di legge e dell'esperienza lavorativa risultano essenziali per raggiungere il nostro obiettivo in termini di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'impegno di tutti i lavoratori e di tutti i soggetti coinvolti nelle nostre attività è quello di applicare sistematicamente queste regole ovunque e ogni giorno.




1. STOP LAVORO: interrompi l'attività dove la salvaguardia delle persone è a rischio




2. UTILIZZA I DPI: indossa correttamente tutto quanto previsto




3. MEZZI ED ATTREZZATURE: Non utilizzare mezzi ed attrezzature se non possiedi la formazione adeguata e mantieni la distanza di sicurezza dal raggio di azione e durante le fasi di manovra delle macchine operatrici



4. SCAVI SICURI: Lavora all'interno di scavi sicuri




5. SPAZI CONFINATI: Gli ambienti di lavoro devono sempre avere condizioni e protezioni adeguate



6. LAVORI IN QUOTA: Proteggiti con dispositivi anticaduta



7. MOVIMENTAZIONE DEI CARICHI: Fai attenzione, mai camminare sotto un carico sospeso




8. LAVORI A CALDO E RISCHIO INCENDIO: Valuta e amplia le misure di controllo



9. GUIDA SICURA: Alla guida mantieni comportamenti attenti e corretti



10. NO DROGHE O ALCOOL: sul lavoro stai sempre vigile e rispettoso



11. DIVIETO DI FUMO: rispetta i luoghi dedicati e i momenti di pausa